



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Fondo
Prevención y Atención Emergencias

MAPA BASE CONSTRUCCION MAPA COMUNITARIO
BARRIOS SANTA FE, EL RECUERDO DE SANTA FE Y EL ANHELO LOCALIDAD 07 - BOSA

CONVENCIONES

- AMENAZA**
 - VULNERABILIDAD**
 - RECURSOS**
- | | |
|--|---|
| 1. Incendio | 32. Construcción amenaza ruina |
| 2. Arbol a punto de caer | 33. Depósito jabalón |
| 3. Transformador | 34. Lote vacío |
| 4. Construcción de 7 pisos | 35. Falta iluminación |
| 5. Poste amenaza caer | 36. Madera mal ubicada |
| 6. Andenes destruidos y huecos | 37. Depósito Cerveza |
| 7. Inseguridad tránsito | 38. Andén |
| 8. Caja sin tapa | 39. Materiales de construcción esparcidos |
| 9. Amenaza tecnológica | 40. Animales en la vía |
| 10. Parque infantil en mal estado | 41. Cables sin protección |
| 11. Sustracción de cables | 42. Cables esparcidos |
| 12. Contenedor de gas sin protección | |
| 13. Muro agrietado | |
| 14. Aterrizaje aeronave | |
| 15. Desagüe aguas negras | |
| 16. Alcantarilla sin tapa y con basura | |
| 17. Corral de vacas | |
| 18. Poste mal ubicado | |
| 19. Escorridor | |
| 20. Pasa de carros pesados | |
| 21. Falta alumbrado emergentista | |
| 22. Vallas Sueltas | |
| 23. Invasión zona verde | |
| 24. Arbol que amenaza caer | |
| 25. Espaldón de gas | |
| 26. Puntos calientes | |
| 27. Falta señalización | |
| 28. Altura mayor a 150 cm | |
| 29. Cableado cerca a las casas | |
| 30. Acera obstruida | |
| 31. Material de construcción peligroso | |

Sistema de coordenadas

Bogotá, Colombia

Sistema de Coordenadas Cartesianas: GCS_CarBOGBOG Datum: Bogotá Prime Meridian: 0 Angular Unit: Degree

ESCALA GRÁFICA:

1:1 500

50 25 0 50 Meters

FUENTE:
DPAE, SDP, UAEC

ELABORÓ: ING. GAFFR FECHA: 8 Abril 2008