


MAPA BASE
CONSTRUCCION MAPA COMUNITARIO
SECTOR: SAN JOSE SUR
LOCALIDAD: 18 - RAFAEL URIBE URIBE

CONVENCIONES


- | | | | |
|--|--|--|--|
| | Predial, Manzana | | Estación de Bomberos |
| | Limite de Sector UAECD | | Estación de Policia |
| | Limite de Localidad | | CAI |
| | Red Hidrica | | Colegios Distritales |
| | AMENAZA POR REMOCION | | Colegios Privados |
| | ALTA | | Centro de Salud |
| | MEDIA | | Hospital |
| | BAJA | | Zona Verde - Parque |
| | AMENAZA | | Plaza - Abastecimiento |
| | A. Incendio | | AA. Vía en mal estado |
| | B. Arbol que amenaza caer | | BB. Semáforo dañado |
| | C. Elementos que pueden caer a la calle | | CC. Sitio de alta accidentalidad |
| | D. Transformador | | DD. Anden obstruido |
| | E. Construccion en mal estado | | EE. Taller de ornamentación |
| | F. Poste que amenaza caer | | FF. Invasión del espacio público |
| | G. Andenes destuidos o huecos | | GG. Materas |
| | H. Inseguridad (atracó) | | HH. Calle cerrada |
| | I. Caja o pozo sin tapa | | II. Inundación |
| | J. Amenaza tecnologica o industrial | | JJ. Andenes angostos |
| | K. Parque infantil en mal estado | | KK. Roedores |
| | L. Saturación de redes electricas o similares | | LL. Tubería expuesta |
| | M. Contador de gas sin protección | | MM. Desagues de terrazas sin canalizar |
| | N. Muro agrietado | | NN. Hornos o similares hacia la calle |
| | O. Atentados terroristas | | OO. Expendios de combustibles |
| | P. Sumideros taponados o sin rejillas | | PP. Tubos que sobresalen del anden |
| | Q. Poste mal ubicado | | QQ. Otras amenazas |
| | R. Escombros y basuras | | QQ1. Luminaria tapada por arboles |
| | S. Paso de carros pesados | | QQ2. Motos que transitan por vía de cicloruta |
| | T. Falta de alumbrado publico | | RR. Tubería rota |
| | U. Invasión de zona verde. | | SS. Zona verde en mal estado |
| | V. Aviso que amenaza caer. | | TT. Invasión espacio |
| | W. Expendio de gas minoritario | | VV. Casinos - bares |
| | X. Perros callejeros | | |
| | Y. Falta de señalización | | |
| | Z. Sustancias quimicas peligrosas | | |
| | VULNERABILIDAD | | |
| | A. Niños entre 0 y 6 años | | |
| | B. Mayores de 60 años | | |
| | C. Discapacitados | | |
| | D. Embarazadas | | |
| | E. Otras personas vulnerables | | |
| | F. Habitantes de la calle | | |
| | RECURSOS | | |
| | A. Hidrante | | N. Cícloruta |
| | B. Parque | | Ñ. Cajero Automático |
| | C. Almacén de viveres, supermercado o similares | | O. Puente peatonal |
| | D. Droguería | | P. CAI similar |
| | E. Centro de salud o médico | | Q. Salón comunal |
| | F. Alarma comunitaria | | R. Personal experto en primeros auxilios |
| | G. Plazoleta | | S. Sede Defensa civil o personal de la defensa civil |
| | H. Teléfono público o cabinas telefónicas | | T. Personal experto en el manejo de discapacitados |
| | I. Panadería | | U. Personas expertas en el manejo de niños |
| | J. Ferretería o depósito de maeriales | | V. Personas expertas en el manejo de adultos mayores |
| | K. Centro educativo | | W. Punto de encuentro |
| | L. Templo - Iglesia | | X. Otros recursos |
| | M. Plaza de mercado | | Y. Centro Odontológico |
| | DESCRIPCIÓN DEL PREDIOG. Centro educativo (público o privado) | | |
| | A. Casa, apartamento | | H. Estación de bomberos |
| | B. Lote vacío | | I. CAI, CAI móvil, Etc. |
| | C. Comercio y / o industria | | J. Sede JD Civil |
| | D. Entidad de atención al público | | K. Salón Comunal |
| | E. Parque ZV o similar | | L. Otro |
| | F. Centro Religioso | | M. Banco |
| | | | N. Predio Abandonado |

Sistema de coordenadas

Bogotá, Colombia
 Sistema de Coordenadas
 Cartesianas:
 GCS_CartBOGBOG
 Datum: Bogotá
 Prime Meridian: 0
 Angular Unit: Degree



ESCALA GRÁFICA:



FUENTE:
DPAE, SDP, UAEC

ELABORO: ING. W.Y.H.R. FECHA: 02/09/2011

